

УТВЕРЖДАЮ
Директор Гимназии № 1"



А.А. Храпко

ИНСТРУКЦИЯ № 7-6

по технике безопасности при работе на строгальном станке

Опасности в работе.

Ранение рук движущимися частями и резцом.

Травмирование лица и глаз отлетающей стружкой.

1.3. Ушиб движущейся платформой продольно-строгального станка или ползуном.

1. До начала работы.

1.1. Наденьте и приведите в порядок спецодежду:

- застегните обшлага рукавов;
- спрячьте волосы под берет, косынку, завязанную без свисающих концов.

1.2. Уберите со станка все лишние инструменты и ненужные детали.

1.3. Осмотрите станок и проверьте его исправность на холостом ходу.

1.4. Проверьте исправность защитного заземления (зануления).

1.5. Перед самым началом работы наденьте защитные очки.

2. Во время работы.

2.1. Надежно закрепите обрабатываемую деталь.

2.2. Не пользуйтесь для установки и крепления деталей непригодными подкладками, несоразмерными гаечными ключами.

2.3. Не производите на ходу станка измерение обрабатываемых деталей и не снимайте их до полной остановки станка.

2.4. Накопившуюся на станке стружку сметайте только специальной щеткой.

2.5. Затупление и выкрашивание резца определяйте не на ощупь, а по поверхности обрабатываемой детали.

2.6. Не отвлекайтесь посторонними разговорами.

2.7. Отлучаясь от станка, выключите его и дождитесь полной остановки.

2.8. Не кладите заготовки, инструменты и приспособления на станок.

2.9. При выключении тока в сети во время работы немедленно выключайте пусковую кнопку.

3. После окончания работы.

3.1. Остановите станок.

3.2. Уберите рабочее место, инструмент и приспособления. Смажьте станок.

3.3. Сдайте учителю станок и рабочее место.

3.4. Приведите себя в порядок.